



SK Návod na montáž a obsluhu

Dôležité upozornenia: Aby sa predišlo chybám, návod na montáž a obsluhu musí byť vždy k dispozícii. Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na zariadení si ho dôkladne prečítajte a dodržiavajte ho. Naše informačné a tlačené dokumenty majú len informatívny charakter a vychádzajú z našich najlepších vedomostí, ich obsah však nie je právne záväzný. V ostatných prípadoch platia naše všeobecné obchodné podmienky.

SOLÁRNA SPRCHA WELLNESS 20 L

SK Návod na montáž a obsluhu

Solárnu sprchu odporúčame upevniť na pevnú dosku, aby bola zaručená stabilita a bezpečnosť. Pri práci s rôznymi nástrojmi je potrebné postupovať veľmi opatrne. Pri používaní montážnych kľúčov odporúčame chrániť povrch sprchy handrou, aby sa zabránilo poškodeniu.

Upevnenie a pripojenie solárnej sprchy

1. Pre sprchu vyberte miesto, ktoré zabezpečí dostatočné slnečné žiarenie.
2. Sprchu je potrebné pripevniť k základovej doske pomocou skrutiek a hmoždiniek (nie sú súčasťou dodávky) do štyroch určených otvorov v mieste inštalácie.
3. Utesnite spojovaciu rúrku na oboch stranách teflónovou páskou. Na to navíňte teflón približne 16- až 20-krát okolo závitov. Potom upevnite sprchovú hlavicu do sprchy.
4. Pripojte záhradnú hadicu k prípojke solárnej sprchy na zadnej strane a k prívodu vody. (ubezpečte sa, že hadica je bezpečne pripevnená a nemôže sa odpojiť)

Prvé použitie sprchy

1. Nastavte zmiešavací ventil do polohy pre horúcu vodu, aby pri napúšťaní sprchy nezostali v sprche žiadne vzduchové bubliny.
2. Otvorte prívod vody na záhradnej hadici, aby sa naplnila sprcha. Naplnenie sprchy trvá približne 2 – 3 minúty.
3. Keď začne vytekať voda zo sprchovej hlavice, zatvorte zmiešavací ventil, čo aktivuje ohrev vody.
4. V závislosti od slnečného žiarenia a vonkajšej teploty potrebuje sprcha 1 – 2 hodiny na ohriatie celého množstva vody v nádrži.
5. Pri silnom slnečnom žiarení môže teplota v nádrži dosiahnuť až 60 °C.

POZOR: Aby ste zabránili obareniu, pri zapnutí vždy nastavte zmiešavací ventil do polohy pre studenú vodu (modrá) a až potom nastavte požadovanú teplotu. Ak sprcha nebola používaná dlhšie ako 3 dni, odporúčame nechať 2 minúty odtekať vodu, aby sa zo sprchy odstránila stojatá voda. V teplom prostredí sa môžu v starej vode vytvárať baktérie, ktoré sa v tomto období môžu uvoľňovať.

Príprava na zimné obdobie

1. Demontujte hadicu medzi prívodom vody a solárnou sprchou.
2. Odstráňte vypúšťaciu skrutku, aby ste mohli vypustiť sprchu.
3. Demontujte solárnu sprchu a vypustite zostávajúcu vodu.
4. Demontujte jednotlivé časti sprchy a uložte sprchu na tienisté a suché miesto. Sprcha by nemala byť vystavená mrazu.

DÔLEŽITÉ:

V žiadnom prípade nepoužívajte sol' ani iné prostriedky proti mrazu.

Nikdy nenapíňajte sprchu pri vonkajšej teplote pod 5 °C.

Odporúčaný tlak vody: 3,5 baru. Sprcha nesmie byť prevádzkovaná pomocou dodatočného čerpadla.